

Турин, 20 апреля 2017 г.

ОТЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ - 6114

Воздушная подушка водителя: пиропатрон газогенератора

Модели: Fiat Qubo, Doblo Panorama, Tipo, Tipo HB/SW

На некоторых автомашинах Fiat Qubo, Doblo Panorama, Tipo и Tipo HB/SW, номер рам которых приведены ниже, вследствие возможного несоответствия в производственном процессе поставщика, связанного с пиропатроном газогенератора, необходимо выполнить замену модуля подушки безопасности на стороне водителя.

Модель	от	до
152- Doblò	06E58648	06F11809
300 - Qubo	06E59039	06F12129
356 - Tipo	06E52631	06F07938
357 - Tipo HB/SW	06E06565	06F14457

Таким образом, необходимо обязательно выполнить предпродажную работу на машинах, находящихся на складе, и связаться с помощью прилагаемого заказного письма (Приложение 2) с клиентами, которые уже получили машины, для того, чтобы выполнить работы описанные в приложении (Приложение 1) и обновить весь парк.

Приложения

ЗАКАЗ**Отзывная кампания****6114**

КОМПОНЕНТ	МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ		
ДЕФЕКТ	Несоответствие		
ВЕРСИЯ	Fiat Tipo ; Fiat Tipo HB / SW; Fiat Doblò Panorama; Fiat Qubo.		
ОХВАЧЕННЫЕ МАШИНЫ	все машины, чьи номера рам представлены в SIGI.		
ТЕХ. ПРИЧИНА	Производственный процесс		
ВЫПУСК N°	1		
МАТЕРИАЛ	деталь:	обозначение:	к-во:
	-	-	-
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	- 1871007600	- Съемник для модуля подушки безоп. 2	
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАКАЗА НА EPLUS	-		
ОПЛАТА	расходы: заказ:	работа:	время:
РАБОЧАЯ СИЛА И МАТЕРИАЛ	A01 6114	A	0,25
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (ПОЧТА И Т.Д.)	A10 6114	-	-
РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ	-		
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАБОТЫ В СЕТИ	-		

Категорически необходимо выполнить предпродажные работы для машин на складе, действуя в соответствии с представленным циклом работ, чтобы обновить весь парк.
Связаться с клиентом, направив заказное письмо, приведенное в приложении 1.

ОПЕРАЦИОННЫ ЦИКЛ

На вышеуказанных машинах выполнить операции описанные ниже, консультируясь с Руководством по техобслуживанию.

ВНИМАНИЕ Перед демонтажом и обратной установкой модуля подушки безопасности **ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ** следующие предварительные операции.

- Переведите ключ зажигания в положение “STOP” и выньте его;
- Отсоедините и заизолируйте кабели аккумулятора;
- Выждите приблизительно 10 секунд перед тем, как продолжить.


ВНИМАНИЕ Выполняйте все требования ТБ для машин, оснащенных подушками безопасности - см. Ор. 5580С ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Операция А - Процедура касается Тiро; Тiро НВ и Тiро SW

В соответствии с Ор. 5580С18 -
МОДУЛЬ AIR BAG - S. R. :

- Вставьте до упора соответствующие приспособления (№ 1871007600) в указанные боковые отверстия руля до высвобождения зажимов модуля Air Bag.
- Слегка приподнимите модуль отсоедините электрические соединения и снимите модуль Air Bag с руля.

ВНИМАНИЕ Поместите модуль Air Bag в соответствующий шкаф, уложив его подушкой обращенной кверху.



Получите новый модуль Air Bag от Запчастей; (снимите, если имеется, с нового модуля съемную часть клейкой этикетки и поместите ее в специальную папку с данными автомобиля (модель, регистрационные данные, номер шасси) и серийным номером старого модуля. Папку нужно сохранить для возможной проверки).

- Установите новый модуль, как описано в Ор. 5580С18
- Снова подсоедините клеммы аккумулятора.
- С помощью **wiTECH 2.0** проверьте, чтобы система не породила ошибок (DTC) во время операций.

Операция А - Процедура касается Doblò Panorama

В соответствии с Ор. 5580С18 -
МОДУЛЬ AIR BAG - S. R. :

- Вставьте до упора соответствующие приспособления (1a) (№ 1871007600) в указанные боковые отверстия руля до высвобождения зажимов модуля Air Bag.
- Слегка приподнимите модуль отсоедините электрические соединения и снимите модуль Air Bag с руля.

ВНИМАНИЕ Поместите модуль Air Bag в соответствующий шкаф, уложив его подушкой обращенной кверху.



Получите новый модуль Air Bag от Запчастей; (снимите, если имеется, с нового модуля съемную часть клейкой этикетки и поместите ее в специальную папку с данными автомобиля (модель, регистрационные данные, номер шасси) и серийным номером старого модуля. Папку нужно сохранить для возможной проверки).

- Установите новый модуль, как описано в Ор. 5580С18
- Снова подсоедините клеммы аккумулятора.
- С помощью **wiTECH 2.0** проверьте, чтобы система не породила ошибок (DTC) во время операций.

Операция А - Процедура касается Qubo

В соответствии с Ор. 5580С18 -
МОДУЛЬ AIR BAG - S. R. :

- Вставьте до упора соответствующие приспособления (1a) (№ 1871007600) в указанные боковые отверстия руля до высвобождения зажимов модуля Air Bag.
- Слегка приподнимите модуль отсоедините электрические соединения и снимите модуль Air Bag с руля.

ВНИМАНИЕ Поместите модуль Air Bag в соответствующий шкаф, уложив его подушкой обращенной вверх.



Получите новый модуль Air Bag от Запчастей; (снимите, если имеется, с нового модуля съемную часть клейкой этикетки и поместите ее в специальную папку с данными автомобиля (модель, регистрационные данные, номер шасси) и серийным номером старого модуля. Папку нужно сохранить для возможной проверки).

- Установите новый модуль, как описано в Ор. 5580С18
- Снова подсоедините клеммы аккумулятора.
- С помощью **wiTECH 2.0** проверьте, чтобы система не породила ошибок (DTC) во время операций.

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Наименование:	Деталь:	К-во:
Модуль Air Bag Guidatore для Tipo 356	735660756	1
Модуль Air Bag Guidatore для Tipo 357 (НВ и SW)	735660757	1
Модуль Air Bag Guidatore для Doblò Panorama	735636831	1
Модуль Air Bag Guidatore для Qubo	735636831	1

Действия с демонтированными деталями	
Требование возврата деталей	НЕТ
Каждый дилер должен обеспечить, под исключительно его полную ответственность, полную утилизацию, без возможности повторного использования, демонтированных деталей в строгом соответствии со всеми законами и правилами, действующими в его стране.	

ЭСКИЗ ЗАКАЗНОГО ПИСЬМА

ОТЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 6114

Отзывная кампания

Modello Fiat Qubo, Doblò Panorama, Tipo, Tipo HB/SW

- Модуль Air-bag со стороны водителя

Уважаемые клиент,

Сообщаем Вам, что на ограниченном количестве автомашин Fiat Qubo, Doblò Panorama, Tipo, Tipo HB/SW, включая также и Вашу, в связи с возможным несоответствием в производственном процессе необходимо выполнить замену модуля подушки безопасности (Air-bag) со стороны водителя.

Поскольку указанное несоответствие может повлиять на безопасность, приглашаем Вас срочно доставить Ваш автомобиль в дилерский центр, в котором Вы его приобрели, либо, для Вашего большего удобства в любой другой дилерский центр сети Fiat, представив настоящее письмо.

Работа будет выполнена в кратчайшие сроки и бесплатно.

Для Вашего большего удобства Вы можете договориться о встрече по телефону, связавшись непосредственно с дилерским центром Fiat, наиболее удобным для Вас, или любым другим сервисом официальной сети обслуживания Fiat. Приглашаем Вас посмотреть перечень официальных сервисов на нашем сайте www.fiat.com

В случае любой другой необходимости в разъяснениях или помощи Вы может позвонить по зеленому номеру

В случае, если Вы уже продали или передали Ваш автомобиль в пользование другим лицам, просим Вас любезно сообщить нам имя и адрес, воспользовавшись прилагаемой открыткой с печатью и маркой, и в любом случае предоставить нам всю информацию, которая у Вас есть, чтобы облегчить нам поиск нынешнего владельца или пользователя.

Благодарим Вас за любезное сотрудничество и приносим извинения за доставленные неудобства.

Всего наилучшего.

A/м Fiat Qubo/Doblò/Tipo/Tipo HB/SW

рама.