

Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.




Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 25/07/2014 – Esc.1092

Fiat – разные модели

Версия: Grande Punto e Punto Evo, с барабанами диаметром 203 мм и 228 мм (0.9 TwinAir, 1.2 8v, 1.4 8v, 1.4 16v, 1.4 Multiair, 1.3 Mjet).

3320 1 061 RC

БАРАБАНЫЕ ТОРМОЗА
Блокировка колодок при низких температурах –
Сервисное решение

Отменяет и заменяет бюллетень SN 33.01.13 от 25/10/2013 по вводу данных для выполнения модификации.

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

33

03.14

После долгого простоя в условиях низких температур наружного воздуха (близких к нулю или ниже нуля) при первом запуске автомобиль оказывается на тормозах, даже если он не был припаркован с помощью стояночного тормоза.

РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Установка задних барабанных тормозов из материала с измененным коэффициентом трения.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДИФИКАЦИИ

Версия	Завод	Линия	№ рамы	№ организации
1.2 8v с барабанами диаметром 203 мм	Melfi	-	P089878	1088325
0.9 TwinAir, 1.4 8v, 1.4 16v, 1.4 Multiair и 1.3 Mjet с барабанами диаметром 228 мм	Melfi	-	P090374	1088895

РАБОТЫ В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ

Стандарты поведения дилера по отношению к клиенту

- После подтверждения дефекта убедить клиента, что дефект будет устранен путем замены колодок задних барабанных тормозов на новые из материала с измененным коэффициентом трения.
- После работы показать клиенту, что было сделано, и убедиться, что он удовлетворен

Сервисное решение


После подтверждения дефекта заменить колодки задних барабанных тормозов согласно технологическому циклу, приведенному ниже.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

После подтверждения дефекта заменить колодки задних барабанных тормозов, как описано ниже.

- Установить автомобиль на подъемник и перевести ключ пуска в положение STOP.
- Снять барабаны задних тормозов в соответствии с Оп. 3320B30 Руководства по техобслуживанию.
- Снять заднюю обшивку туннеля в соответствии с Оп. 7040L22 Руководства по техобслуживанию.
- Отпустить гайку (1 - Рис. 1) настройки тросов рычага ручного тормоза.


Рис. 1



Затем, работая с обеих сторон автомобиля:


- Снять защитную крышку (1 - Рис. 2), открутить кабель (2) управления ручным тормозом от сцепной муфты на барабане.

Рис. 2



- Установить инструмент 1872257000 (1 - Рис. 3) на цилиндр управления колодками задних тормозов.
- С помощью специальных плоскогубцев снять пружины (2 и 3) обратного хода колодок задних тормозов.
- Снять упоры (4) колодок задних тормозов.
- Снять устройство регулировки люфта (5) вместе с колодками задних тормозов (6).

Рис. 3




Заменить снятые колодки с помощью нового комплекта колодок (Kit ganasce), полученного от Запчастей, затем:

- Установить на свое место новые колодки вместе с устройством регулировки люфта (5 – Рис.3).
- Установить на свое место упоры (4) колодок задних тормозов.
- С помощью специальных плоскогубцев установить на свое место пружины (2 и 3) обратного хода колодок задних тормозов.
- Снять инструмент (1) с цилиндра управления колодками задних тормозов.

В случае установки новых тормозных колодок необходимо привести регулировочный винт (1- Рис. 4) и тягу (2) устройства регулировки люфта в соприкосновение с колодкой (устройство полностью прикручено), затем открутить зубчатую шайбу (3) на пол-оборота.

Рис. 4



- Затем присоединить кабель управления стояночным тормозом к муфте сцепления на барабане.
- Установить на свое место защитную крышку.
- Установить обратно барабаны задних тормозов в соответствии с Оп. 3320В30 Руководства по техобслуживанию.
- Выполнить регулировку хода ручного тормоза в соответствии с Оп. 3380А04 Руководства по техобслуживанию.
- Установить обратно заднюю обшивку туннеля в соответствии Оп. 7040L22 Руководства по техобслуживанию а.
- Снять автомобиль с подъемника

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Версия	Описание	№ заказа	Кол-во

1.2 8v	Колодки задних тормозов (для барабанов диаметром 203 мм)	77366797	1 (*)
0.9 TwinAir, 1.4 8v, 1.4 16v, 1.4 Multiair и 1.3 Mjet	Колодки задних тормозов (для барабанов диаметром 228 мм)	77366796	1 (*)

(*) В каждой упаковке содержится 4 колодки: 2 для левой стороны и 2 для правой стороны.

ДАнные РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Т. Т., названные выше	3320106 (*)	1	RC	010-090	1.00 (*)

(*) Код операции и время, относящиеся к работе с обеих сторон (левой и правой), включая регулировку хода ручного тормоза.