


## Service News (Новости сервиса)



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 16/03/2016 – Esc.1948

Ducato (290)

Версия: Все модели

5530 1 311 ТВ

**ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ CAL.5 (КОРОБКА  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА АККУМУЛЯТОРЕ)  
Пропуск воспламенения двигателя – Сервисное решение**

55

005.16

## ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Когда ключ переведен в положение MAR, приборы загораются, но стартер не включается.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Постоянный сбой главного предохранителя (CAL.5).

# ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Установка нового предохранителя (Megaval 500).

# ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Завод	Линия	Номер шасси	Номер организации
Все модели, указанные выше	Sevel	-	02A48853	03942440

# ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

# ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения жалобы успокоить клиента, объяснив, что проблема будет устранена путем проверки и последующей замены главного предохранителя (CAL.5).
- После подтверждения жалобы успокоить клиента, объяснив, что проблема будет устранена.


# Сервисное решение

После подтверждения жалобы клиента проверьте, и, по необходимости, замените главный предохранитель (CAL.5) в соответствии с операционным циклом ниже.

# ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ


- Поверните фиксаторы (1a - Рис. 1) и снимите крышку аккумулятора (1b), расположенную в пассажирском отсеке рядом с педалями.

Рис. 1




- Снимите защитную крышку с коробки предохранителей Maxi Fuse на аккумуляторе и визуально проверьте целостность предохранителя CAL.5 (В - Рис. 2).

**Рис. 2**




- Проверьте целостность цепи CAL.5 предохранителя с помощью тестера (рис. 3), и замените его, если она отсутствует.

**Рис. 3**




- Открутите две крепежные гайки (Рис. 4) и снимите предохранитель.

Рис. 4




- Попробуйте на предохранителе CAL.5, который был снят (В – Рис. 5), слегка провернуть клеммы, как на Рис. 5; если клеммы двигаются, то это подтверждает, что предохранитель CAL.5 перегорел и требует замены.

Рис. 5



- Получите новый предохранитель (Megaval.500) и вставьте его по месту (B – Рис. 6).
- Подсоедините электрическое соединение (C – Рис. 6), закрутите две крепежные гайки (D) и затяните их усилием 1,1 daNm.

Рис. 6



- Снова установите защитную крышку коробки предохранителей Maxi Fuse на

аккумулятор.

- Установите крышку аккумулятора (1b) в ее гнездо и поверните фиксаторы, чтобы ее зафиксировать.

## НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Версия	Описание	Номер заказа	Кол-во
Все модели, указанные выше	Предохранитель (Megaval.500)	11460090	1

## ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версий	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все модели, указанные выше	5530131	1	ТВ	-	0,20