

## Service News (Новости сервиса)



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 11/10/2016 – Esc. 2287

Alfa Giulia

Версия: Все модели

7025 1 401 CC

**РЫЧАГ ОТКРЫТИЯ КАПОТА**  
Невозвращение в исходное положение – Сервисное решение

70
011.16

# ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Рычаг открытия капота не возвращается в исходное положение (Рис. 1).  
**Рис. 1**



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Трос управления открытием капота закреплен в неправильном положении внутри рычага.

## ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Проверьте, чтобы трос управления открытием капота был закреплен в правильном положении внутри рычага.

## ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Завод	Линия	Номер шасси	Номер организации
Все вышеуказанные модели	Cassino	-	07520410	03010847

## ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

## ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения жалобы успокоить клиента, объяснив, что проблема будет решена путем крепления троса открытия капота в правильном положении внутри рычага.

- После работы показать, что было сделано, и убедиться, что клиент удовлетворен.

## Сервисное решение


Установите трос открытия капота в правильном положении и закрепите его внутри рычага в соответствии с операционным циклом, приведенном ниже.

## ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

Производите работу с левой стороны согласно процедуре (Op.) в руководстве по техобслуживанию и действуйте следующим образом.


- Снимите защитную накладку (см. Op. 7040L40).
- Снимите рычаг управления открытием капота (см. Op. 7025A24).
- Снимите соединитель защитной накладки (см. Op. 7040L42).
- Освободите трос (1 – Рис. 2), затем введите его так, чтобы канавка (А) была напротив метки (В).

Рис. 2



Проверьте, чтобы трос был закреплен в первой канавке, а не во второй, как показано на Рис. 3.

Рис. 3



- Установите назад снятые компоненты, затем проверьте, что узел управления открытием капота работает правильно и что рычаг возвращается в исходное положение.

## ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все вышеуказанные модели	7025140	1	СС	-	0,30