



## Бюллетени Te.Se.O.

Copyright © by Fiat Group Automobiles S. p. A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.

Alfa Giulietta

Все модели

9910119 1 AE 0.20

Не работает система климат-контроля

BT

010.14

## ЖАЛОБА КЛИЕНТА

Не работает система климат-контроля.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Не работает вентилятор системы климат-контроля

# РАБОТА

Связаться с Автоторино ([italauto.garantia@gmail.com](mailto:italauto.garantia@gmail.com) копия [viktor.a.volkov@gmail.com](mailto:viktor.a.volkov@gmail.com)) не выполняя дальнейших действий и/или замен; приложить номер данного бюллетеня Te.Se.O. и номер Escalation (1810), затем выполнить инструкции, предоставленные Автоторино

## ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Цена	Дефект	Позиция	Норма времени	
Все модели, указанные выше	9910119	1	AE	-	0.20	
Карта	Модель	Дефект	Дата выпуска	Дата последнего обновления	Дата закрытия	Примечания
010.14	Alfa Giulietta	Не работает система климат-контроля	31/10/2014			